

А К Т

о готовности к новому учебному 2022-2023 гг.

от « 19 » 04 2022г.

Нами комиссией в составе: председателя комиссии, первый заместитель акима – Садалиева У.Ш., и.о. зав.РОО Абдыкуловой А.Н., председателя МРКРО Эсенкановой Т.В., санврача СМЦПЗиГСЭН Альмовой Г.С.

в присутствии директора Бердигуловой Жылыз Джашабековны

Проведено обследование СОШ Октябрьская (с.Винсовхоз)

Установлено провести ремонт мебели (коврики, покрывала)

Проектная вместимость – 365 фактически учащихся 401

Кол-во учащихся в 1 смену 276 во вторую смену 125

Количество учителей 27 количество техперсонала 16

Территория благоустроена, не ограждена по кошию

Наличие мусорного контейнера предусмотрен

Выполнение СП № 376 от 20.08.20г. СП № 365 от 19.07.21г.: - провести ограждение школы по всему периметру; - построить навес для хранения угля; - провести ремонт кровли в котельной; - построить новый надворный туалет; - задействовать внутренние санузлы для учащихся начальных классов; - закончить ремонт пола в спортивном зале (в новом наложенном полу имеются щели, что недопустимо); - задействовать душевые комнаты при спортзале.

Компьютерный кабинет 1 наличие компьютеров 7, кондиционера нет

площадь компьютерного класса 27,5 кв.м

Состояние спортзала, раздевалки нужен ремонт, 2 раздевалки

Душевые в спортзале нет

Проведены мероприятия по естественному и искусственному освещению 100%

Соответствие мебели возрастным данным: старая 30%

Водоснабжение есть

Канализация местный септик

Вентиляция есть

Исправность внутреннего и наружного туалета наруж. туалет на 8 человек в асб. сооружении

Готовность пищеблока, буфета нужен ремонт

наличие умывальников (рукомойников) 3 в классе на 3

Укомплектованность мед.работниками

Оснащение мед.кабинета

Наличие бесконтактных термометров - 6 антисептика - 10, дезковриков - 4 шт.

Наличие дезсредств хл. шв. - 50л

Состояние котельной нужен ремонт

Ремонт отопительной системы требуется

Комиссия предлагает: 1) Провести проверку наличия в спортзале и раздевалке защит. ков-во на спорт площадке в спортзале
2) Не выполнять ремонт СП № 365 от 19.07.21г. ремонт в спортзале
3) Провести проверку наличия антисептика в спортзале
4) Провести проверку наличия антисептика в спортзале

Подписи: [Signatures]